



Soforthilfe gegen Überhitzung von Räumen

Stiftung Warentest untersuchte Sonnenschutzfolien

Nicht durch Rolläden und Fensterläden geschützte Fenster lassen an sonnigen Tagen die Wohnraumtemperatur unerträglich ansteigen. Sonnenschutzfolien können da ohne großen Aufwand abhelfen. Stiftung Warentest hat die Hitzeblocker in der aktuellen Juniausgabe unter die Lupe genommen.

Knallt die Sonne auf eine zwei Quadratmeter große Fensterfläche mit üblicher Wärmeschutzverglasung, hat das einen Effekt wie der Betrieb eines 1000-Watt-Heizlüfters in einem ohnehin schon aufgeheizten Raum. Um die Überhitzung zu vermeiden, sollten Sonnenstrahlen daher gar nicht erst in Innenräume gelangen. Ein Großteil der zwölf getesteten Sonnenschutzfolien bietet tatsächlich einen sehr guten Hitzeschutz. Nachteil: die Folien verringern auch die Lichtdurchlässigkeit um bis zu 80 Prozent. Einmal aufgebracht, bleibt der Verdunkelungseffekt erhalten und bei trübem Wetter muss dann öfter als üblich elektrisches Licht eingeschaltet werden. Was im Sommer erwünscht ist, hat im Winter einen weiteren, kostenträchtigen Nebeneffekt: Dann fehlt nämlich die Sonneneinstrahlung zur Wärmeunterstützung und das schlägt sich unmittelbar in der Höhe der Heizkosten nieder. Und noch ein Fazit zogen die Warentester: Sonnenschutzfolien sollten besser vom Fachmann angebracht werden, für sieben der getesteten Produkte ist die Montage vom Profi sogar Pflicht.

In Anbetracht der Schattenseiten sollten hitzegeplagte Verbraucher besser die unabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW im Stützpunkt Geldern nutzen und klären, ob nicht Alternativen wie ein flexibler Sonnenschutz durch Rolläden oder Außenjalousien im Einzelfall sinnvoller sind. Ein halbstündiges Beratungsgespräch bei Dipl.-Ing. Günter Rabe kann am 1. Montag im Monat in der Stadtverwaltung Geldern für 5 Euro vereinbart werden. Terminvereinbarung unter Tel. 02831/398-350 oder E-Mail energieberatung@geldern.de.

Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen

Mintropstraße 27
40215 Düsseldorf

Tel. (0211) 3809-0
Fax (0211) 3809-187